

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок**

от «29» 08 2022г

Комиссия в составе:

Председатель – Киле С.Г., заведующий

Члены комиссии:

Киле Н.В. – воспитатель

Гейкер В.Д. - воспитатель

Ходжер Т.Г. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной группы 3-7 лет:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглащающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес деревянный		повреждений нет	
2	Песочница деревянная (зонт выносной)		повреждений нет	
3	Стол металлический		повреждений нет	
4	Качели металлические		повреждений нет	
5	Качалка металлическая		повреждений нет	
6	Игровой комплекс		Повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглащающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;


дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



С.Г. Киле

Члены комиссии:



Н.В. Киле

В.Д. Гейкер

Т.Г. Ходжер



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «29» 08 2022г

Комиссия в составе:

Председатель – Киле С.Г., заведующий

Члены комиссии:

Киле Н.В. – воспитатель

Ходжер Н.С. - воспитатель

Ходжер Т.Г. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки группы раннего возраста (с 1,5-3 лет):

Характеристика поверхности детской игровой площадки:
поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 2 шт.		повреждений нет	
4	Теневой навес деревянный		повреждений нет	
5	Песочница деревянная (зонт выносной)		повреждений нет	
6	Бум-бревно (деревянный)		повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая -1 шт.		Повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:
дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

С.Г. Киле

Члены комиссии:

Н.В. Киле

Н.С. Ходжер

Т.Г. Ходжер

